



Narodowy Fundusz Zdrowia  
Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

## Aneks nr 1

### do planu działania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

aktualizacja: lipiec 2022 r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
  
Zbigniew Terek

/dokument podpisany elektronicznie/

Opracowanie: Koordynator ds. dostępności

KIEROWNIK  
Działu Wsparcia  
  
Agnieszka Modrzejewska

## **1. Wstęp**

Opracowany dokument ma na celu przegląd realizacji planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustalenie harmonogramu i zaplanowanie dalszych działań. Aneks wskazuje jakie zadania do tej pory zrealizowaliśmy i jakie planujemy podjąć. W planie opublikowanym w czerwcu 2021 r. założyliśmy realizację naszych działań stopniowo do 2025 roku tj. do czasu złożenia kolejnego raportu o stanie zapewnienia dostępności MOW NFZ. Obecnie przedstawiamy realizację planu w podziale na kwartały i półrocza danego roku.

Ze względu na trwające uzgodnienia w sprawie nowej lokalizacji lub dalszego najmu pomieszczeń pod siedzibę MOW w Warszawie oraz Delegaturę w Siedlcach do czasu rozstrzygnięcia zostaną przeprowadzone wyłącznie niezbędne działania zapewniające poprawę dostępności w tych lokalizacjach. Jest to uzasadnione względami ekonomiczno-finansowymi. Potencjalni oferenci, zostali poinformowani o tym, że plany aranżacyjne pomieszczeń powinny uwzględniać wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1062).

## **2. Działania zrealizowane**

### **1. W zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej:**

- podpisaliśmy umowę na tłumacza języka migowego, dzięki której klienci w naszej siedzibie i delegaturach mają możliwość skorzystania z tłumacza PJM on-line oraz dodatkowo z tłumacza w kontakcie osobistym;
- na stronie internetowej opublikowaliśmy informacje o naszej działalności w formie tekstu ETR, możliwego do odczytania maszynowego, a także plik wideo z tłumaczeniem PJM. Ponadto udostępniliśmy wzór wniosku o zapewnienie dostępności.

## **2. W zakresie dostępności architektonicznej**

### **2.1 w siedzibie w Warszawie:**

- oznaczyliśmy krawędzie schodów prowadzące do pomieszczeń na poziomie 2 oraz krętych schodów na antresolę kontrastowymi pasami ostrzegawczymi;
- uruchomiliśmy niesprawne sygnały dźwiękowe naprowadzające w windach D i B.

### **2.2 w Delegaturze w Ciechanowie:**

- wyznaczyliśmy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
- udostępniliśmy krzeselko ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami;

### **2.3 w Delegaturze w Ostrołęce:**

- nakleiliśmy taśmy antypoślizgowe na śliskie płytki i oznaczyliśmy stopnie i krawędzie schodów;
- zamontowaliśmy poręcze po obu stronach schodów na klatce schodowej
- oznaczyliśmy przeszklone drzwi do pomieszczeń prowadzących do pokoi pracowników oraz do sali obsługi i łącznika dwoma kontrastowymi pasami;
- wyznaczyliśmy stanowisko do obsługi osób z niesprawnościami z białym na wysokości umożliwiającej podjechanie wózkiem;
- umieściliśmy tablicę informacyjną przed wejściem do sali obsługi w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów;
- przystosowaliśmy łazienkę dla osób niepełnosprawnych do ich potrzeb
- oznaczyliśmy toalety ogólnodostępne wypukłymi symbolami w kontrastującym kolorze.

### **2.4 w Delegaturze w Płocku:**

- wyznaczyliśmy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
- ujednoliliśmy oznaczenia przegród i drzwi szklanych wraz z oznaczeniem nieoznaczonych drzwi i przegród pasami w kolorze kontrastowym;
- oznaczyliśmy drzwi do pomieszczeń wypukłymi cyframi i symbolami, kontrastującymi z kolorem, na którym są umieszczone;

- zmniejszyliśmy wielkość oznaczeń i numeracji na drzwiach tak, aby mieściły się pod dłońią osoby niewidzącej lub słabowidzącej;
- oznaczyliśmy pasami w kolorze kontrastowym przeszklone drzwi windy;
- umieściliśmy tablicę informacyjną o NFZ przy wejściu w widocznym miejscu.

## **2.5 w Delegaturze w Radomiu:**

- wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich przy Urzędzie Miasta w Radomiu z wnioskiem o naprawę schodów znajdujących się w pobliżu Delegatury (naprawa nawierzchni, wyrównanie wysokości stopni, naprawa poręczy);
- wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich w Radomiu z wnioskiem o naprawę chodnika;
- zwiększyliśmy kontrast kolorystyczny między furtką a ogrodzeniem, zlikwidowaliśmy wysoki krawężnik w furtce;
- oznaczyliśmy szklane przegrody oraz drzwi do pomieszczeń dwoma pasami w kolorze kontrastowym;
- przy wejściu głównym zamontowaliśmy dzwonek na odpowiedniej wysokości;
- zainstalowaliśmy wycieraczkę systemową w wejściu na salę obsługi klientów;
- wymieniliśmy płytki na antypoślizgowe na schodach przy wyjściu ewakuacyjnym.

## **2.6 w Delegaturze w Siedlcach:**

- oznaczyliśmy krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia schodów, nakleiliśmy taśmy antypoślizgowe na całej szerokości schodów;
- oznaczyliśmy szklane drzwi dwoma pasami w kolorze kontrastowym.

### 3. Plan działań na lata 2022-2025

#### 3.1 Dostępność komunikacyjno-informacyjna:

<b><u>SIEDZIBA MOW NFZ W WARSZAWIE ORAZ DELEGATURY W: CIECHANOWIE, OSTROŁĘCE, PŁOCKU, RADOMIU I SIEDLCACH</u></b>				
<b>LP.</b>	<b>STAN OBECNY</b>	<b>PLANOWANE DZIAŁANIA</b>	<b>KTO ODPO- WIADA</b>	<b>TERMIN</b>
1.	Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza-przewodnika SKOGN w formie kontaktu osobistego.	Nawiązanie współpracy z firmą lub innym podmiotem świadczącym usługę tłumacza-przewodnika SKOGN w formie kontaktu osobistego.	WOK	IV kwartał 2022 r.

#### 3.2 Dostępność architektoniczna

##### 3.2.1 Siedziba w Warszawie:

<b><u>WARSZAWA</u></b>				
<b>DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA SALI OBSŁUGI KLIENTÓW</b>				
<b>LP.</b>	<b>STAN OBECNY</b>	<b>PLANOWANE DZIAŁANIA</b>	<b>KTO ODPO- WIADA</b>	<b>TERMIN</b>
<b>WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ NA SALĘ OBSŁUGI KLIENTÓW</b>				
1.	Niejednolicie oznaczone szklane ele-	Jednolite oznaczenie szklanych przegród i drzwi automatycznych kontrastowymi dwoma pasami	WOK	III kwartał 2022 r.

	menty drzwi automatycznych i wiatrołapu.	umieszczonymi na wysokości ok. 120 i 160 cm od posadzki.		
2.	Nachylenie przestrzeni manewrowej przed wejściem oraz ciężkie wahadłowe drzwi wejściowe utrudniają wejście do budynku.	Wymiana drzwi wejściowych na rozsuwane automatycznie oraz likwidacja nachylenia przestrzeni manewrowej przed wejściem.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
<b>POMIESZCZENIE PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ OBSŁUGI KLIENTÓW</b>				
3.	Biletomat i infokiosk są za wysokie i nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.	Dostosowanie lub zakup kolejkomatu i infokiosku do potrzeb osób poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących. Doraźnie wsparcie przez koordynatora Sali.	WOK/ TWI	I kwartał 2024 r.
4.	Tabliczka z informacją o toalecie dla niepełnosprawnych umieszczona w mało widocznym miejscu.	Umieszczenie tabliczki z informacją o toalecie dla osób z niepełnosprawnościami w sposób łatwy do zauważenia.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę

				budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
5.	Zbyt wąskie drzwi do toalet ogólnodostępnych dla klientów.	Montaż drzwi o szerokości 90 cm do toalet ogólnodostępnych dla klientów.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
<b>SALA OBSŁUGI KLIENTÓW</b>				
6.	Brak systemu wspierającego poruszanie się osób niewidomych i słabowidzących	Budowa systemu wspierającego poruszanie się osób niewidomych i słabowidzących składającego się z: ścieżek prowadzących, tyflomapy umieszczonej w obszarze wejścia, znaczników dźwiękowych wspomagających orientację i nawigowanie w przestrzeni (np. system Totupoint), informacji tekstowej umieszczonej na stronie www opisującej system wspomagania poruszania się w budynku.	WOK/ TWI/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia

				zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
7.	Kontuary w sali obsługi umieszczone za wysoko dla osób poruszających się na wózkach.	Dostosowania stanowisk obsługi klientów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i poruszających się na wózkach-obsługa klientów w pozycji siedzącej, możliwe podjechanie wózkiem. Na Sali Obsługi Klientów znajduje się 1 stanowisko pozwalające na obsługę osoby na wózku.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
8.	Niewłaściwa akustyka sali obsługi klientów-brak fizycznej przegrody pomiędzy przestrzenią klientów i pracowników co utrudnia komunikację klient-pracownik, a także pracownik-pracownik.	Budowa fizycznej, dźwiękoszczelnej przegrody rozdzielającej przestrzeń pracy i przestrzeń klientów NFZ.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.



POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE PRZY SALI OBSŁUGI KLIENTÓW				
9.	Toaleta dla osób niepełnosprawnych: brak wypukłych oznaczeń toalety dla niepełnosprawnych, drzwi do toalety są niewidoczne na tle ściany (białe drzwi na białej ścianie), brak przestrzeni przesiedania się na sedes, włącznik światła umieszczony zbyt wysoko niewidoczny na tle ściany (biały na białej ścianie), podajnik ręczników zainstalowany zbyt wysoko, deska sedesowa z wycięciem, brak uchwyty na papier toaletowy. Ze względu na lokalizację dostęp do toalety ograniczony i wymaga asysty pracownika NFZ.	Modernizacja toalety dla osób z niepełnosprawnościami przy Sali Obsługi Klientów: oznaczenie toalety symbolem (WC) wypukłym o odpowiednim kontraście kolorystycznym, umieszczonym na drzwiach lub obok drzwi, od strony klamki na wysokości 140 – 160 cm, zapewnienie 90 cm wolnej przestrzeni manewrowej między sedesem a umywalką, zapewnienie odpowiedniego kontrastu kolorystycznego między drzwiami do toalety a ścianą, zapewnienie odpowiedniego kontrastu kolorystycznego między włącznikiem a ścianą, obniżenie włącznika światła i podajnika papieru na wysokość około 120 cm, montaż uchwyty na papier toaletowy, wymiana deski sedesowej na deskę bez wycięcia, zapewnienie dostępu do toalety bez konieczności asysty pracownika NFZ, zapewnienie kontrastu kolorystycznego między drzwiami a ścianą.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
10.	Brak wypukłego oznaczenia toalet dla klientów i pracowników, drzwi słabo widoczne na tle ściany.	Oznaczenie toalet ogólnych na parterze symbolem wypukłym. Zapewnienie odpowiedniego kontrastu między drzwiami do toalet a ścianą.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września

				2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
--	--	--	--	---

**DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA,  
KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA KANCELARII**

<b>LP.</b>	<b>STAN OBECNY</b>	<b>PLANOWANE DZIAŁANIA</b>	<b>KTO ODPOWIADA</b>	<b>TERMIN</b>
------------	--------------------	----------------------------	----------------------	---------------

**WEJŚCIE DO KANCELARII Z ZEWNĄTRZ**

1.	Drzwi obrotowe słabo widoczne na tle fasady, na której są umieszczone, przegrody szklane (szklane drzwi obrotowe) nieoznaczone.	Oznaczenie drzwi wejściowych obrotowych tak, by odróżniały się kolorystycznie od fasady, na której się znajdują oraz oznaczenia szklanych przegród w drzwiach obrotowych.	WOK/ WAG	III kwartał 2022 r.
----	---	---	-------------	---------------------

**DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW**

<b>LP.</b>	<b>STAN OBECNY</b>	<b>PLANOWANE DZIAŁANIA</b>	<b>KTO ODPOWIADA</b>	<b>TERMIN</b>
------------	--------------------	----------------------------	----------------------	---------------

**WEJŚCIE DO BIUR – BRAMKI**

1.	Pracownicy poruszający się na wózkach nie mają możliwości samodzielnego otwierania poszerzonej bramki	Wystąpienie do zarządcy budynku w sprawie zainstalowania czujnika, który umożliwiłby osobie na wózku samodzielne otwieranie bramki kartą dostępu, bez	WOK/ WAG	II kwartał 2022 r. wystąpiono do zarządcy budynku. Decyzja w trakcie.
----	---	---	-------------	---

	wejściowej przy pomocy karty dostępu. Aby wejść/wyść z budynku muszą prosić pracownika recepcji o otwarcie).	konieczności proszenia o pomoc pracownika recepcji.		
<b>DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRACOWNICZYCH I TOALET</b>				
2.	Drzwi do toalet ogólnych damskich i męskich słabo widoczne na tle ściany, drzwi do kabinek zbyt wąskie i słabo widoczne na tle ściany.	Zastosowania kontrastu kolorystycznego pomiędzy drzwiami wejściowymi, drzwiami do pomieszczeń biurowych i drzwiami do toalet a ścianami.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
3.	Szerokie progi o wysokości ~2 cm w wejściach do pomieszczeń na piętrach 15, 16, i 17. Ich szerokość i specyficzny kształt mogą utrudniać poruszanie się osób również na wózkach.	Likwidacja progów w wejściach do pomieszczeń.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia

				zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
4.	Niejednorodne oznaczenie pomieszczeń pracowniczych: nie ma jednolitego systemu informacji, numery pokoi umieszczone zbyt wysoko, ich oznaczenia nie są wypukłe, tabliczki informacyjne umieszczone zbyt wysoko i niekonsekwentnie (część od strony klamki, a część nie).	Wprowadzenie jednolitego systemu informacji składającego się z wypukłych, kontrastowych oznaczeń numerów pokoi umieszczonych na drzwiach pokoi na wysokości 140 – 160 cm na drzwiach lub obok.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
5.	Nieoznaczone drzwi szklane na wszystkich piętrach.	Oznaczenie wszystkich drzwi szklanych dwoma pasami koloru kontrastowego umieszczonymi na wysokości 120 i 160 cm.	WOK / WAG	III kwartał 2022 r.
<b>OŚWIETLENIE</b>				
6.	Wszystkie włączniki światła słabo widoczne na tle ścian.	Zapewnienie kontrastu kolorystycznego między wszystkimi włącznikami światła i ścianą.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia

				zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
7.	Oświetlenie korytarzy na parterze i na wszystkich piętrach o zbyt małym natężeniu i nierównomiernie rozłożone na powierzchni.	Zapewnienie oświetlenia równomiernie rozłożonego we wszystkich ciągach komunikacyjnych w budynku.	WOK/ WAG/ BHP	II kwartał 2022 r. wystąpiono do zarządcy budynku. Decyzja w trakcie.
SCHODY				
8.	Kręte schody na antresolę: krawędź spocznika schodów stwarzająca ryzyko uderzenia w głowę. Schody prowadzące do pomieszczeń na poziomie 2: poręcz tylko po jednej stronie biegu schodów	Ponowne wystąpienie do zarządcy budynku w sprawie zabezpieczenia krawędzi spocznika pianką. Wskazanie obecnemu zarządcy budynku, aby w projekcie aranżacji pomieszczeń uwzględnił konieczność instalacji poręczy po wewnętrznej stronie biegu schodów,	WOK/ WAG	II kwartał 2022 r. Decyzja w trakcie.
TOALETY				
9.	Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na 14 piętrze niedostosowana do ich potrzeb: brak przestrzeni przesiadania się; brak wypukłego oznaczenia toalety; dostęp do podajnika ręczników utrudnia śmietnik; zamek w drzwiach utrudniający korzystanie	Modernizacja łazienki dla osób z niepełnosprawnościami na 14 piętrze: przeniesienie umywalki tak, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń przesiadania się, oznaczenie toalety symbolem wypukłym umieszczonym na drzwiach lub obok drzwi, od strony klamki na wysokości 140 – 160 cm, instalacja podajnika ręczników, za instalowanie zamka umożliwiającego samodzielne zamykanie drzwi osobom o ograniczonej sprawności dłoni.	WOK/ WAG	Działania zostaną podjęte po decyzji o wyborze lokalizacji siedziby MOW NFZ. Obecna umowa najmu obowiązuje do 30 września 2023 r. Zarządcę budynku poinformowano o konieczności wprowadzenia

	osobom o ograniczonej sprawności dłoni.			zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
--	---	--	--	--

### 3.2.2 Delegatura w Ciechanowie:

<b><u>CIECHANÓW</u></b>				
LP.	STAN OBECNY	PLANOWANE DZIAŁANIA	KTO ODPOWIADA	TERMIN
WEJŚCIE DO BUDYNKU				
1.	Nieoznaczone krawędzie schodów, nieoznaczone przegrody szklane (drzwi), schody z noskami.	Wystąpienie do zarządcy budynku w sprawie: oznaczenia krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów; oznaczanie szklanych przegród dwoma pasami w kolorze kontrastowym umieszczonymi na wysokości ok. 120 i 160 cm od posadzki; instalacja dodatkowej poręczy na środku schodów; likwidacji nosków.	DeIC	IV kwartał 2023 r.
DRZWI				
2.	Zbyt wąskie drzwi.	Po ustaleniach z zarządcą budynku szerokość drzwi do pomieszczeń zostanie dostosowana do min. 90 cm.	DeIC	Realizacja nastąpi podczas kapitalnego remontu budynku. Termin nie został jeszcze ustalony.
3.	Progi i listwy w drzwiach o wysokości powyżej 2 cm.	Wystąpienie do zarządcy budynku w sprawie likwidacji progów i listew w drzwiach.	DeIC	III kwartał 2022 r.

4.	Brak wypukłych oznaczeń pomieszczeń.	Oznaczenie wszystkich pomieszczeń wypukłymi cyframi/symbolami kontrastującymi z kolorem, na którym są umieszczone oraz montaż tabliczek informacyjnych na wysokości 140-160 cm.	DeIC	III kwartał 2022 r.
SCHODY				
5.	Nieoznaczone krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia schodów ewakuacyjnych, brak drugiej poręczy przy schodach, zainstalowana poręcz o niewłaściwym pochwyicie.	Wystąpienie do zarządcy budynku w sprawie oznaczenia krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów ewakuacyjnych i montażu poręczy o właściwym pochwyicie.	DeIC	IV kwartał 2023 r.
TOALETY				
6.	W Delegaturze są dwie łazienki dla klientów, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. W obu brak wypukłego oznaczenia toalety dla niepełnosprawnych, poręcze przy sedesach są nieuchylne, brak wystarczającej przestrzeni manewrowej z obu stron sedesów, brak przycisków alarmowych, utrudniony dojazd	Kompleksowe dostosowanie 1 toalety w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby niepełnosprawne: umieszczenie na drzwiach wypukłego oznaczenia toalety, zapewnienie przestrzeni manewrowej przy sedesie i umywalce, montaż uchylnych poręczy przy sedesie i umywalce, instalacja alarmu (systemu przyzwowego) umieszczenie lustra nad umywalką, tak by jego dolna krawędź dochodziła do umywalki lub instalacja lustra uchylnego.	DeIC	III kwartał 2022 r.

	do umywalek, lustra umieszczone za wysoko.			
<b>SYSTEMY AWARYJNE</b>				
7.	Brak sygnalizatora dźwiękowo-optycznego p.poż, brak oświetlenia awaryjnego.	Wystąpienie do zarządcy budynku o instalację sygnalizatora dźwiękowo-optycznego ppoż., instalację oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej.	DeIC	III kwartał 2022 r.
8.	Gaśnica umieszczona za wysoko.	Montaż gaśnicy na wysokości 120 cm (uchwyt).	DeIC	III kwartał 2022 r.

### 3.2.3 Delegatura w Ostrołęce:

<b><u>OSTROŁĘKA</u></b>				
LP.	STAN OBECNY	PLANOWANE DZIAŁANIA	KTO ODPOWIADA	TERMIN
<b>NAJBLIŻSZE OTOCZENIE</b>				
1.	Uszkodzona, nierówna nawierzchnia przejścia dla pieszych utrudniająca poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami.	Wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich przy Urzędzie Miasta w Ostrołęce z wnioskiem o naprawę uszkodzonej, nierównej nawierzchni przejścia dla pieszych.	DeIO	III kwartał 2022 r.
<b>WEJŚCIE DO BUDYNKU OD URZĘDU MIASTA</b>				
2.	Próg w głównych drzwiach.	Likwidacja progu.	DeIO	Likwidacja progu w głównych drzwiach wejściowych do



				Urzędu Miasta nastąpi przy okazji remontu tej części budynku.
<b>DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRACOWNICZYCH</b>				
3.	Drzwi są zbyt wąskie.	Poszerzenie drzwi do szerokości 90 cm – podczas kapitalnego remontu pomieszczeń, po uzyskaniu opinii budowlanej na temat możliwości technicznych przeprowadzenia takiej zmiany.	DeIO	IV kwartał 2022 r. Wystąpienie o opinię budowlaną.

### 3.2.4 Delegatura w Płocku:

<b><u>PŁOCK</u></b>				
<b>LP.</b>	<b>STAN OBECNY</b>	<b>PLANOWANE DZIAŁANIA</b>	<b>KTO ODPOWIADA</b>	<b>TERMIN</b>
<b>WEJŚCIE GŁÓWNE</b>				
1.	Nieoznaczone drzwi wejściowe.	Wystąpienie do wspólnoty lokalowej o zgodę na oznaczenie drzwi wejściowych minimum dwoma pasami w kolorze kontrastowym, umieszczonymi na wysokości 120 i 160 cm od posadzki.	DeIP	Brak zgody wspólnoty.
<b>TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>				
2.	Brak wypukłego oznaczenia toalety, poręcz przy sedesie nieuchylna, brak wystarczającej	Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami, w trakcie którego zostaną uwzględnione wszelkie wymogi dotyczące dostępności.	DeIP	IV kwartał 2022 r.

<p>przestrzeni manewrowej z obu stron sedesu, brak przestrzeni manewrowej pod umywalką, słabe kontrasty kolorystyczne pomiędzy armaturą i kolorystyką ścian, zbyt wysoko umieszczona suszarka do rąk i lustro, brak alarmu -systemu przyzywowego, poręcz przy umywalce umieszczona za wysoko.</p>			
---	--	--	--

### 3.2.5 Delegatura w Radomiu:

<b><u>RADOM</u></b>				
LP.	STAN OBECNY	PLANOWANE DZIAŁANIA	KTO ODPOWIADA	TERMIN
NAJBLIŻSZE OTOCZENIE				
1.	Uszkodzone schody, nierówne stopnie, brak drugiej poręczy, poręcz o nieprawidłowym pochycie.	W przypadku braku odpowiedzi na złożony wniosek w III kwartale 2021 r. ponowne wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich przy Urzędzie Miasta w Radomiu z wnioskiem o naprawę schodów znajdujących się w pobliżu delegatury (naprawa nawierzchni, wyrównanie wysokości stopni, naprawa poręczy).	DeIR	III kwartał 2022 r.

2.	Uszkodzony chodnik, wystające niebezpieczne krawędzie, nieoznaczone stopnie schodów.	W przypadku braku odpowiedzi na złożony wniosek w III kwartale 2021 r. ponowne Wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich w Radomiu z wnioskiem o naprawę chodnika.	DeIR	III kwartał 2022 r.
3.	Odległość między poręczami pochylni > 110 cm, brak spocznika.	Przebudowa pochylni prowadzącej do wejścia głównego.	DeIR	III kwartał 2023 r.
<b>DRZWI DO POMIESZCZEŃ</b>				
4.	Numeracja pomieszczeń umieszczona za wysoko, brak wypukłych oznaczeń pomieszczeń.	Oznaczenie wszystkich pomieszczeń wypukłymi cyframi/symbolami kontrastującymi z kolorem, na którym są umieszczone na wysokości 140 - 160 cm od posadzki. Montaż tabliczek informacyjnych.	DeIR	IV kwartał 2022 r.
5.	Słabo widoczne drzwi na tle ściany.	Zastosowanie kontrastu kolorystycznego pomiędzy drzwiami a ścianą.	DeIR	III kwartał 2023 r.
<b>SCHODY</b>				
6.	Nieoznaczone stopnie schodów do piwnicy, brak drugiej poręczy, istniejąca poręcz o niewłaściwym pochwyacie.	Oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia schodów do piwnicy. Montaż poręczy o odpowiednim kształcie pochwyty po obu stronach schodów. Oznaczenie stopni schodów kolorem kontrastującym, instalacja poręczy z drugiej strony schodów o prawidłowym pochwyacie.	DeIR	III kwartał 2023 r.

TOALETY				
7.	Brak wypukłego oznaczenia toalety dla niepełnosprawnych, oznaczenie umieszczone za wysoko, brak wystarczającej przestrzeni manewrowej z prawej strony toalety co utrudnia korzystanie z niej osobie poruszającej się na wózku, tylko jeden rozkładany uchwyt przy sedesie.	Umieszczenie na drzwiach wypukłego oznaczenia toalet. Dostosowanie toalety w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby niepełnosprawne: zapewnienie przestrzeni manewrowej z obu stron przy sedesie, instalacja uchwytów składanych po obu stronach sedesu, jeden z nich powinien być wyposażony w uchwyt na papier toaletowy.	DeIR	IV kwartał 2022 r.
SYSTEMY AWARYJNE				
8.	Brak poręczy przy schodach przy wyjściu ewakuacyjnym, nieoznaczone stopnie schodów, zabezpieczenie schodów w postaci łańcucha mało widoczne i trudne do otwarcia w razie szybkiej ewakuacji.	Zainstalowanie poręczy. Oznaczenie krawędzi schodów. Zainstalowanie zabezpieczenia np. w formie barierki drewnianej w kontrastujących kolorach niewymagającej np. użycia rąk do otwarcia.	DeIR	III kwartał 2023 r.

### 3.2.6 Delegatura w Siedlcach:

Umowa najmu obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. Działania w tej lokalizacji będą realizowane w przypadku kontynuacji wynajmu.

<b><u>SIEDLCE</u></b>				
<b>LP.</b>	<b>STAN OBECNY</b>	<b>PLANOWANE DZIAŁANIA</b>	<b>KTO ODPOWIADA</b>	<b>TERMIN</b>
<b>DRZWI</b>				
1.	Brak wypukłych oznaczeń pomieszczeń, numery pomieszczeń umieszczone za wysoko.	Oznaczenie wszystkich pomieszczeń, w tym toalet, wypukłymi cyframi/symbolami kontrastującymi z kolorem drzwi, na których są umieszczone, na wysokości 140-160 cm.	DeIS	Umowa najmu obowiązuje do 31.12.2022 r., w związku z tym realizacja będzie możliwa w przypadku przedłużenia terminu najmu w tej lokalizacji.
<b>SCHODY</b>				
2.	Brak windy lub innych technicznych rozwiązań, dzięki którym osoby poruszające się na wózkach lub mogłyby dostać się na wyższą kondygnację urzędu, nieoznaczone krawędzie schodów, brak pasów ostrzegawczych, poręcze o niewłaściwym pochwycie.	Wystąpienie do właściciela budynku i konserwatora zabytków w sprawie instalacji windy/platfomy pionowej zewnętrznej lub instalacji innego urządzenia zapewniającego możliwość bezproblemowego dostania się na piętro osób ze szczególnymi potrzebami. Oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów, montaż poręczy, zapewnienie pasów ostrzegawczych co najmniej 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów.	DeIS	Umowa najmu obowiązuje do 31.12.2022 r., w związku z tym realizacja będzie możliwa w przypadku przedłużenia terminu najmu w tej lokalizacji.

TOALETY				
3.	Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.	Remont toalet - dostosowanie w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami.	DeIS	Umowa najmu obowiązuje do 31.12.2022 r., w związku z tym realizacja będzie możliwa w przypadku przedłużenia terminu najmu w tej lokalizacji.
4.	Zamek w drzwiach utrudniający korzystanie osobom o ograniczonej sprawności dłoni/bez dłoni.	Wymiana zamka w drzwiach toalety na zamek nie sprawiający trudności w zamykaniu osobom o ograniczonej sprawności dłoni/bez dłoni.	DeIS	Umowa najmu obowiązuje do 31.12.2022 r., w związku z tym realizacja będzie możliwa w przypadku przedłużenia terminu najmu w tej lokalizacji.
5.	Baterie umywalkowe mogące utrudniać korzystanie osobom o ograniczonej sprawności dłoni/bez dłoni.	Wymiana baterii na baterię z zaworem mieszakowym, która umożliwi korzystanie osobom o ograniczonej sprawności dłoni/bez dłoni.	DeIS	Umowa najmu obowiązuje do 31.12.2022 r., w związku z tym realizacja będzie możliwa w przypadku przedłużenia terminu najmu w tej lokalizacji.
SYSTEMY AWARYJNE				
6.	Brak sygnalizatora dźwiękowo-optycznego, brak oświetlenia awaryjnego.	Wystąpienie do właściciela budynku w sprawie instalacji sygnalizatora dźwiękowo-optycznego ppoż. i oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej.	DeIS	Umowa najmu obowiązuje do 31.12.2022 r., w związku z tym realizacja będzie

				możliwa w przypadku przedłużenia terminu najmu w tej lokalizacji.
--	--	--	--	---